

SI

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

ZNAMKA: _____ MEHANSKI SOBNI TERMOSTAT _____

TIP: _____ SALUS RT200 _____

DATUM PRODAJE: _____

RT200**CZ ELEKTRONICKÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT****SK ELEKTRONICKÝ IZBOVÝ TERMOSTAT****HU ELEKTRONIKUS SZOBATERMOSZTÁTHOZ****SI ELEKTRONSKI SOBNI TERMOSTAT****HR ELEKTRONSKI SOBNI TERMOSTAT****RS ЕЛЕКТРОНСКИ СОБНИ ТЕРМОСТАТ****CE**

CZ ELEKTRONICKÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT RT200

Návod k použití

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek firmy Salus – pokud ho instalujete pro třetí stranu, ujistěte se prosím, že předáte majiteli tyto instrukce.

Upozornění – Prostudujte si, prosím, tento návod před instalací nebo použitím.

⚠ Nebezpečí elektrického šoku

Tato jednotka musí být instalována vyškolenou osobou ve smyslu BS-7671 (elektrické předpisy IEE) nebo jiných relevantních státních předpisů a kódů správného zapojení.

Vždycky odpojte hlavní přívod elektrického proudu před instalací nebo demontáží jednotky ze standardní přídržné zadní desky.

Instalace

RT200 může být namontován buď na povrchu nebo na zapuštěném rozvodné krabici.

Standardní průmyslová přídržná deska umožňuje jednoduché zapojení. Zadní deska má díry vyhovující rozvodným krabicím a je tvarovaná pro povrchové vedení drátů.

Umístění termostatu RT200 musí být prosté velkého vnějšího kolísání teploty (jako například nad radiátory, na přímém slunečním záření nebo v průvanu). Místo musí mít normální cirkulaci vzduchu.

Před instalací si prosím přečtěte návod.


1. Zvolte vhodné umístění v souladu s radami v odstavci 3; vhodná výška připevnění je 1,5 m nad úroveň podlahy.
2. Vypněte hlavní přívod elektrického proudu. Proud musí být střídavý o napětí 230 V, pojistky musí být na 5 Ampérů.
3. Optimální průměr drátů je 1,5 mm; barvy drátů se liší podle země a proto zde nejsou definovány.
4. Zaveďte drát do zadní části přídržné desky.
5. Připevňte přídržnou desku k povrchu stěny nebo na připravené díry rozvodné krabice.
6. Zapojte vodiče podle diagramu na jednotce. Přesvědčte se, že jsou vodiče pevně uchyceny pod čtvercovými kovovými podložkami.
7. Tento výrobek je dvojitě izolován a nesmí být uzemněn jinak než pomocí připravené svorky (Earth Parking).
8. Standardní přídržná deska má 6 děr pro použití na připevnění na vámi zvolený povrch. K zacvaknutí kolíků jednotky do konektorů v přídržné desce je nutný mírný tlak směrem dolů. S citem utáhněte přichycené šrouby na spodní straně přídržné desky.
9. Když máte všechny komponenty správně nainstalovány, zapněte do systému proud a otestujte správnost funkcí.

SPECIFIKACE

Max. zátěž	230 V/50 Hz/3 A
Typ vypínače	Jednopolový, spínací/vypínací
Napájení proudem	230 V/50 Hz
Provozní teplota	0 °C–50 °C
Rozsah nastavení teploty	5 °C–35 °C
Skladovací podmínky	-20 °C–55 °C při relativní vlhkosti 90 °C/nekondenzující
Přesnost řízení teploty	+/- 1 °C při 25 °C
Provozní vlhkost	0 °C až 90 °C/nekondenzující
Schvalující úřad	CE
Mikrovypnutí při provozu	Řídicí typ 1.B
Napětí impulsu	4 kV


Подешеење температуре

Подесите точак на жељену температуру.



Прикључење и стражња плоча

Јединица не захтева уземљење, за прикључење свих жица уземљења намењен је конектор за уземљење.



Управљање

Елемент	Функција
Точак	Подешеење потребне температуре

Стезаљке

Ознаке	Функција
Н	Нулти
Л	Живи напон
СП	Живи укључни
	Уземљење

Под искључиво личном одговорношћу изјављујемо да је следећи означени уређај RT200 на основу његове концепције и конструкције, као и изведба коју смо направили у складу је са основним захтевима и другим припадајућим одредбама уредбе

владе. Због промена на уређају за које нисмо дали сагласност, ова Изјава престаје важити.

RS ЕЛЕКТРОНСКИ СОБНИ ТЕРМОСТАТ • RT200

Захваљујемо се што стесе одлучили купити производ фирме Салус – ако га инсталирате за трећу страну, молимо да проверите, да сте власнику предали упутство.

УпоЗОрење – Молимо да пре инсталације или употребе паљиво прочитате ово упутство.

⚠ Опасност од електричног шока

Ову јединицу мора инсталивати стручно обучено лице у смислу БС-7671 (електрички прописи ИЕЕ) или према другим припадајућим државним прописима и шифрама за исправно прикључење.

Увек искључите главни довод електричне струје пре инсталације или демонтаже јединице из стандардне придржне задње плоче.

Инсталација

RT200 може се монтирати на површину или на уграђену разводну кутију.

Стандардна фаричка придржна плоча омогућује једноставно прикључење. Задња плоча има рупице које одговарају разводним кутијама, и има облик за вођење жица на површини.

Место постављања термостата RT200 мора бити вез већег варирања спољашње температуре (на пример изнад радијатора, на директном сунчевом зрачењу или на промаји). Место мора имати нормалну циркулацију ваздуха. Пре инсталације молимо да пажљиво прочитате ово упутство.


- Одаберите повољно место у складу са инструкцијама у ставци 3; повољна висина за причвршћење је 1,5 м изнад нивоа пода.
- Искључите главни довод електричне струје. Струја мора имати наизменични напон од 230 В, осигурачи морају имати 5 ампера.
- Оптимални пречник жице је 1,5 мм; боје жица се разликују према појединим земљама, зато нису овде наведене.
- Увучите жицу у задњи део придржне плоче.
- Причврстите придржну плочу на површини зида или на претходно припрељене рупице разводне кутије.
- Прикључите проводнике према дијаграму на јединици. Уверите се да су проводници чврсто стегнути испод квадратних металних подметача.
- Овај производ је двоструко изолован, и не сме се изоловати другачије него помоћу припремљене стезалке (Earth Parking).
- Стандардна придржна плоча има 6 рупица за употребу причвршћења на одабрану површину. За наелгане зареза јединице у конекторе на придржној плочи потребан је мањи притисак у правцу према доле. Опредно притегните причвршћене шрафе са задње стране придржне плоче.
- Када су сви делови правилно инсталисани, у систем пустите струју и тестирајте да ли исправно функционише.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ


Макс. оптерећење	230 В/50 Хз/3 А
Тип прекидача	Једнополни, укључење/искључење
Напајање струјом	230 В/50 Хз
Радна температура	0 °Ц–50 °Ц
Опсег подешања температуре	5 °Ц–35 °Ц
Услови складиштења	-20 °Ц–55 °Ц при релативној влажности 90 %Ц/некондензацијски
Тачност контролисане температуре	+/- 1 °Ц при 25 °Ц
Радна влага	0 °Ц до 90 %Ц/не кондензира
Овлашћени уред	ЦЕ
Микро искључење у току рада	Тип управљања 1.Б
Напон импулса	4 кВ

Настави теploty

Наставте колећко на пожедовану теplotу.

**Запојени а задни деска**

Једнотка невужедује уземњени, про припојени вшех земничих драћу је урчен земнич конектор.

**Овладани**

Првек	Функце
Колећко	Настави вужадоване теploty

Свркы

Означени	Функце
N	Нулovy
L	Живy
SL	Живy спинаци
⏏	Уземњени

Прохлашујемо на svou вyлучную одповедност, же наследне означене зариени RT200 на закладје jeho концепсе а констуркце, стевне јакo нaми до обеху уведене проведени, је ве шодје се закладними пожедовкы а далшири прислушными установеними нариени влады. При нами неосдухасеных змненых зариени зтраци toto прохлaшени svou платност.

SK ELEKTRONICKÝ IZBOVÝ TERMOSTAT RT200**Нaвoд нa поуэитие**

Дaкујемо Vаm, же сте си закупили вyробок фирмы Salus – ак ho инстaлујете пре третiu страну, уистите са, просим, же предате мaјителю тието инстуркце.

УпоЗОрение – Престудујете си, просим, tento нaвoд пред инстaлaциу а лебо поуэитијм.

⚠ Небезпеченство електрикёго шоку

Тaто једнотка муси быт инстaлованa вyскoленo oсoбoу в змысле BS-7671 (електричке предписы IEE) а лебо иных релевантных штaтных предписoв а кoдoв спрaвнeгo зaпoјениa.

Вэды oдпoјте главны привoд електрикёго пруду пред инстaлaциу а лебо демoнтaжy једнoткы зo штaндaрнеј придржнеј заднеј доскы.

Инстaлaциa

RT200 мoже быт намoнтoванy буд нa пoврху, а лебо нa зaпoстенеј рoзвoднеј крaбици.

Стaндaрнa приемселнa придржнa доскa oмoужује једнoдухё зaпoјениe. Заднa доскa мa диery вyхoвyјуце рoзвoднyм крaбициaм а је твaрoванa пре пoврхoвё ведение дрoтoв.

Умиестение термостату RT200 муси быт без вёлкёго вoнкaјшего колисание теplotы (ако наприклад над радиaты, нa приaмом слнечном зiaрени а лебо в приевaне). Миесто муси мaт нормaлну циркулaциу вzдуху.

Пред инстaлaциу си просим пречитaјте нaвoд.


1. Zvolte vhodné umiestnenie v súlade s radami v odseku 3; vhodná výška pripevnenia je 1,5 m nad úrovňou podlahy.
2. Vypnite hlavný prívod elektrického prúdu. Prúd musí byť striedavý s napätím 230 V, poistky musia byť na 5 ampérov.
3. Optimálny priemer drôtu je 1,5 mm; farby drôtov sa líši podľa krajín a preto tu nie sú definované.
4. Zaveďte drôt do zadnej časti pridržnej dosky.
5. Pripevnite pridržnú dosku k povrchu steny alebo na pripravené diery rozvodnej krabice.
6. Zapojte vodiče podľa diagramu na jednotku. Presvedčte sa, že sú vodiče pevne uchytené pod štvorcovými kovovými podložkami.
7. Tento výrobok je dvojito izolovaný a nesmie byť uzemnený inak, než pomocou pripravenej svorky (Earth Parking).
8. Štandardná pridržná doska má 6 dier pre použitie na pripevnenie na vami zvolený povrch. K zavaknutiu koľkovej jednotky do konektorov v pridržnej doske je nutný mierny tlak smerom nadol. S citom dotiahnite prichytené skrutky na spodnej strane pridržnej dosky.
9. Keď máte všetky komponenty správne nainštalované, zapnite do systému prúd a otestujte správnosť funkcií.

ŠPECIFIKÁCIE

Max. záťaž	230 V/50 Hz/3 A
Typ vypínača	Jednopolový, spínací/vypínací
Napájanie prúdom	230 V/50 Hz
Prevádzková teplota	0 °C–50 °C
Rozsah nastavenia teploty	5 °C–35 °C
Skladovacie podmienky	-20 °C– 55 °C pri relatívnej vlhkosti 90 °C/nekondenzujúca
Presnosť riadenia teploty	+/- 1 °C pri 25 °C
Prevádzková vlhkosť	0 °C až 90 °C/nekondenzujúca
Schvaľujúci úrad	CE
Mikrovypnutie pri prevoze	Riadiaci typ 1.B
Napätie impulzu	4 kV


Nastavenie teploty

Nastavte koliesko na požadovanú teplotu.



Zapojenie a zadná doska

Jednotka nevyžaduje uzemnenie, pre pripojenie všetkých zemných drôtov je určený uzemňovací konektor.



Ovládanie

Prvok	Funkcia
Koliesko	Nastavenie požadovanej teploty

Svorky

Označenie	Funkcia
N	Nulový
L	Živý


9. Kada su svi dijelovi ispravno instalirani, pustite u sustav struju i testirajte da li je ispravan rad.

SPECIFIKACIJE

Maks. opterećenje	230 V/50 Hz/3 A
Tip prekidača	Jednopolni, uključuje/isključuje
Napajanje strujom	230 V/50 Hz
Radna temperatura	0 °C–50 °C
Raspon namještanja temperature	5 °C–35 °C
Uvjeti skladištenja	-20 °C–55 °C pri relativnoj vlažnosti 90 °C/nekondenzujući
Točnost upravljana temperature	+/- 1 °C pri 25 °C
Radna vlažnost	0 °C do 90 °C/ne kondenzira
Ovlašteni ured	CE
Mikro-isključenje tijekom rada	Upravljački tip 1.B
Napon impulsa	4 kV

Namještanje temperature

Namjestite kotačić na željenu temperaturu.



Priključenje i stražnja ploča

Jedinica ne treba uzemljenje, za priključenje svih uzemljivačkih žica namjeren je konektor za uzemljenje.



Upravljanje

Element	Funkcije
Kotačić	Namještanje željene temperature

Stežaljke

Oznake	Funkcija
N	Nulti
L	Živi napon
SL	Živi uključni
⏚	Uzemljenje


Pod isključivo vlastitom odgovornošću izjavljujemo, da je sljedeći označeni

Uredaj RT200 na temelju njegove koncepcije i konstrukcije, kao i izvedba koju smo napravili, u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim pripadajućim odredbama uredbe vlade. Zbog promjena na uređaju za koje nismo izrazili suglasnost, ova izjava prestaje vrijediti.

Upravljanje

Prvina	Funkcije
Kolesce	Nastavitev zelene temperature

Sponke

Označitev	Funkcije
N	Nični
L	Živ
SL	Živ vklopni
	Ozemljitev

Izjavljamo s svojo izključno odgovornostjo, da je naslednja označena naprava RT200 na podlagi njenega koncepta in konstrukcije enako kot izvedba, ki smo jo dali v promet, v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami vlade.

Pri spremembah naprave, ki niso odobrene z naše strani, izgubi ta izjava svojo veljavnost.

HR ELEKTRONSKI SOBNI TERMOSTAT • RT200

Naputak za uporabo

Zahvaljujemo što ste kupili proizvod firme Salus – ukoliko ga instalirate za treću stranu, molimo uvjerite se da ste vlasniku predali ove upute.

Upozorenje – Molimo da prije instalacije ili uporabe pažljivo pročitate ovaj naputak.

Opasnost od električnog šoka

Ovu jedinicu mora instalirati stručno osposobljena osoba u smislu BS-7671 (električni propisi IEE) ili prema drugim pripadajućim državnim propisima i šiframa za ispravno priključenje.

Uvijek isključite glavni dovod električne struje prije instalacije ili demontaže jedinice iz standardne pridržne stražnje ploče.

Instalacija


RT200 se može montirati na površinu ili na ugrađenu razdjelnu kutiju.

Standardna industrijska pridržna ploča omogućuje jednostavno priključenje. Stražnja ploča ima rupice koje odgovaraju razdjelnim kutijama, te ima oblik za površinsko vođenje žica.

Na mjestu za postavljanje termostata RT200 ne smije previše varirati vanjska temperatura (kao primjerice iznad radijatora, na izravnom sunčevom zračenju ili na promaji). Mjesto mora imati normalno cirkuliranje zraka.

Prije instalacije molimo pažljivo pročitatte ovaj naputak.

1. Odaberite prikladno mjesto u skladu sa savjetima u stavku 3; prikladna visina za pričvršćenje je 1,5 m iznad poda.
2. Isključite glavni dovod električne struje. Struja mora imati nazinajmjenični napon 230 V, osigurajući moraju imati 5 Ampera.
3. Optimalan promjer žice je 1,5 mm; boje žica se razlikuju prema pojedinim zemljama, stoga ovdje nisu navedene.
4. Uvucite žicu u zadnji dio pridržne ploče.
5. Pričvrstite pridržnu ploču za površinu zida ili za pripremljene rupice razdjelne kutije.
6. Priključite vodiče prema grafu na jedinici. Uvjerite se da su vodiči čvrsto zategnuti ispod četvrtastih metalnih podložaka.
7. Ovaj proizvod je dvostruko izoliran te se ne smije uzemljivati drukčije nego pomoću pripremljene stezaljke (Earth Parking).
8. Standardna pridržna ploča ima 6 rupica za uporabu pričvršćenja na odabranu površinu. Za nasjedanje zarezaja jedinice u konektore na pridržnoj ploči potreban je manji tlak u smjeru prema dolje. Pažljivo stegnite pričvršćene vijke sa stražnje strane pridržne ploče.

Označenie	Funkcia
SL	Živý spinací
	Uzemnenie

Prehlasujemo na svoju vylučnu zodpovednost', že následne označené zariadenie RT200 na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako nami do obehu uvedené prevedenie, je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami nariadenia vlády. Pri nami neodsouhlasených zmenách zariadenie stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

HU ELEKTRONIKUS SZOBATERMOSZTÁTHOZ RT200

Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta a Salus cég termékét – amennyiben egy harmadik fél számára telepíti, szíveskedjék átadni ezeket az instrukciókat a tulajdonosnak.

Figyelem - A telepítés vagy a használat előtt tanulmányozza át ezt a tájékoztatót.

Áramütés veszélye

Ezt az egységet csak a BS-7671 (elektromossággal kapcsolatos IEE előírások) vagy más releváns állami előírás és helyes bekötési kódok értelmében kiképzett személy telepítheti.

Mindig húzza ki a fő csatlakozót az elektromos hálózatról az egység telepítése vagy a tartó hátlapjáról való leszerelése előtt.

Telepítés

Az RT200-at vagy felültre, vagy beüllyesztett elosztószekrényre lehet felszerelni.

A standard ipari tartólemez egyszerű csatlakoztatást tesz lehetővé. A hátoldalon az elosztószekrényeknek megfelelő lyukak vannak, és a kialakítása lehetővé teszi a vezetékek felületi vezetését.

Az RT200 termostát elhelyezése legyen mentes nagy külső hőingadozástól (mint pl. radiátor felett, közvetlen nap-sütésben vagy szagtartóban). A hely rendelkezzen megfelelő levegőáramlással.

Használat előtt, kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatót.

1. Válasszon egy megfelelő helyet a 3. pontban javasoltaknak megfelelően; a felszerelés megfelelő magassága 1,5 m a padló szintje felett.
2. Kapcsolja ki az áramellátást. Az áram 230 voltos váltóáram legyen, a biztosítékok 5 amperesek.
3. A vezeték optimális átmérője 1,5 mm; a vezetékek színe országoként változik, ezért itt nem határozzuk meg.
4. Vesse a vezetéket a tartólemez hátsó részébe.
5. Erősítse a tartólemez a fal felületéhez vagy az elosztószekrényen készített lyukakba.
6. Csatlakoztassa a vezetékeket az egységen található ábra szerint. Bizonyosodjon meg róla, hogy a négyvezetékes fémalátétek stabilan tartják a vezetékeket.
7. Ez a készülék kétszeresen van szigetelve, és nem szabad másképp földelni, mint az erre kialakított csatlakozó (Earth Parking) segítségével.
8. A standard tartólemezen 6 lyuk van, amelyekkel az Ön által választott felülethez erősítheti. Ahhoz, hogy az egység pecekjét a tartólemez csatlakozójába pattintsa, enyhé lefelé nyomásra van szükség. Finoman húzza meg a rögzített csavarokat a tartólemez alsó oldalán.
9. Miután minden komponens megfelelően felszerelt, csatlakoztassa az elektromos hálózathoz és ellenőrizze, helyesen működik-e.


SZEFIKÁCIÓ

Max. terhelés	230 V/50 Hz/3 A
Kapcsoló típusa	Egypólusú, bekapcsoló/ kikapcsoló
Áramellátás	230 V/50 Hz
Üzemi hőmérséklet	0 °C–50 °C
Hőmérséklet beállítási tartomány	5 °C–35 °C

Tárolási feltételek	-20°C–55°C, 90°C relatív páratartalom mellett/nem lecsapódó
Hőmérséklet vezérlésének pontossága	+/- 1°C 25°C esetén
Üzemi páratartalom	0°C–90°C/nem lecsapódó
Engedélyezés	CE
Mikrokapcsolás működés közben	1.B vezérlési típus
Impulzusfeszültség	4 kV

A hőmérséklet beállítás

Állítsa a kereket a kívánt hőmérsékletre.



Csatlakoztatás és hátlap

Az egység nem igényel földelést, minden földelő vezeték csatlakoztatására a földelő csatlakozó szolgál.



Kezelés

Elem	Funkció
Kerék	A kívánt hőmérséklet beállítása

Csatlakozók

Jelölés	Funkció
N	Nulla
L	Élő
SL	Élő kapcsoló
	Földelés

Kizárólagos felelősséget vállalunk azért, hogy az RT200 jelű készülék koncepciója és szerkezete, valamint az általunk forgalmazott kivitelezése összhangban van a kormányrendelet alapkövetelményeivel és további vonatkozó rendelkezéseivel. A készülék velünk nem egyeztetett bármiféle módosítása esetén fenti kijelentésünk érvényét veszti.

SI ELEKTRONSKI SOBNI TERMOSTAT • RT200

Navodila za uporabo

Zahvaljujemo se vam, da ste kupili izdelek podjetja Salus – če ga instalirate za tretjo osebo, zagotovite prosim, da lastniku izročite ta navodila.

Opozorilo - Prosim, pred instalacijo ali uporabo pazljivo preberite ta navodila za uporabo.

Nevarnost električnega udara

Enota mora instalirati usposobljena oseba v smislu BS-7671 (električni predpisi IEE) ali drugih relevantnih državnih predpisov in kod pravilne priključitve.

Vedno izključite glavni dovod električnega toka pred instalacijo ali demontažo enote iz standardne namestitvene plošče.

Instalacija

RT200 se lahko namesti ali na površino ali v podometno razdelilno omarico.

Standardna industrijska pritrilna plošča omogoča enostavno priključitev. Zadnja plošča ima odprtine, ki ustrezajo razdelilnim omaram in je oblikovana za površinsko napeljava žic.

Namestitev termostata RT200 mora biti brez velikega zunanjšega nihanja temperature (kot na primer nad radiatorji, neposrednih sončnih žarkih ali na prepihu). Mesto mora imeti normalno cirkulacijo zraka.

Pred instalacijo si prosim preberite navodila.


1. Izberite primerno namestitev v skladu z nasveti v odstavku 3; primerna višina namestitve je 1,5 m nad nivojem tal.
2. Izklopite glavni dovod električnega toka. Tok mora biti izmeničen z napetostjo 230 V, varovalke morajo biti za 5 Amper.
3. Optimalni premer žice je 1,5 mm; barve žic se razlikujejo po državah in zato niso tu opredeljene.
4. Potegnite žico v zadnji del namestitvene plošče.
5. Pritrdite namestitveno ploščo na površino stene ali na pripravljene odprtine razdelilne omarice.
6. Priključite vodnike po diagramu na enoti. Preverite, ali so vodniki trdno pritrjeni pod kvadratnimi kovinskimi podložkami.
7. Ta izdelek je dvojno izoliran in ne sme biti ozemljen drugače, kot s pomočjo pripravljene sponke (Earth Parking).
8. Standardna namestitvena plošča ima 6 odprtini za uporabo za pritritev na vami izbrano površino. Za zaskočitev enote v konektorje na namestitveni plošči je potreben rahel pritisk v smeri dol. Previdno privijte vijake na spodnji strani namestitvene plošče.
9. Ko imate vse komponente pravilno instalirane, priključite v sistem tok in preverite pravilno delovanje funkcij.

SPECIFIKACIJA

Maks. obremenitev	230 V/50 Hz/3 A
Tip stikala	Enopolno, vklop/izklop
Napajanje s tokom	230 V/50 Hz
Delovna temperatura	0°C–50°C
Obseg nastavitve temperature	5°C–35°C
Skladiščni pogoji	-20°C–55°C pri relativni vlažnosti 90%/nekondenzirajoča
Natančnost upravljanja temperature	+/- 1°C pri 25°C
Delovna vlažnost	0°C do 90°C/nekondenzirajoča
Urad, ki je odobril	CE
Mikro izklop med delovanjem	Tip upravljanja 1.B
Napetost impulza	4 kV

Nastavitev temperature

Nastavite kolesce na zeleno temperaturo.



Priključitev in zadnja plošča

Enota ne zahteva ozemlitve, za priključitev vseh ozemljitvenih žic je namenjen ozemljitveni konektor.

